



- Komponentenliste:
- 1: Gehäuse K3000
 - 2: Stopp-Taster
 - 3: Start-Taster
 - 4: Schütz Klibo $U_c: 230V \sim$
 - 5: Überlastschutz Mx,xA
 - 6: Thermokontakt
 - 7: Motor (Stern o. Dreieck)

Wenn kein Thermokontakt im Motor vorhanden ist, muss die rote und violette Ader verbunden werden.

				Tag	Name	Bezeichnung K3000/Mx,xA/Therm	
			Bearb.	05.05.21	Tr		
			Gepr.				
				KLINGER BORN			ZgNr.
Ind.	Änderung	Tag	Name				e_00983012